FICHA TÉCNICA

Localización: VALENCIA, Parroquia Castrense Santo Domingo

Reconstruccion del órgano: de 1765-1775

Año de reconstrucción: 2019

Composición del órgano Órgano Mayor

Mano izquierda	Mano derech
----------------	-------------

Flautado Flautado Violón Violón

Octava Flauta Travesera II

Docena Octava Quincena y Decinovena Docena

Lleno IV Quincena y Decinovena

Lleno IV Címbala III Címbala III Nasardo en 12ª Nasardo en 12ª Nasardo en 15ª Nasardo en 15ª Nasardo en 17ª Nasardo en 17ª Trompeta Real Corneta Magna VII Bajoncillo (exterior) Trompeta Magna Clarín en 15^a (exterior) Trompeta Real Clarín 1(exterior) Clarín 2 (exterior)

Cadereta Interior

Violón Violón

Bajoncillo Corneta IV (4')

Violines

Cadereta Exterior

Octava
Tapadillo
Quincena
Decinovena
Nasardo en 22^a
LLeno III
Cimbalet II

Octava
Tapadillo
Quincena
Quincena
Nasardo en 29^a
Nasardo en 19^a
Nasardo en 22^a
ILeno III

II LLeno III Cimbalet II

Pedal

Contras de 13

Efectos

Tambor en D Timbal en A Gaitas en D Pajaritos

Teclados: dos teclados de 49 notas.

Tono: 400 HZ a 17° Presión: 68 mm.

Sistema de afinación: 1/5 de coma